


10. DESENHOS DETALHADOS DO EQUIPAMENTO

BIPAL 75




morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal


telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568



Explodido PRINCIPAL



EXPLODIDO PRINCIPAL

Componente	Cód. Peça	QTD	Nome do componente
1070100953	1	2	Chassis bipal 75
-	2	1	Explodido 2 - Bielas centrais
1070100956	3	2	Braço direito do grupo de direcção
-	4	1	Explodido 4 - Guiadores
-	5	1	Explodido 5 - Guiadores
-	6	2	Explodido 6 - Regulação das liçossas
-	7		Apagado
1070100708	8	1	Caixa bateria
3010040040	9	4	Apoio borracha
3010022008	10	1	Bateria
3010500915	11	1	Banco pequeno
1060100038	12	2	Eixo da forquilha MGSI
1070100954	13	1	Transmissão BP75
-	14	1	Explodido 14
-	15	1	Explodido 15
3010104026	16	1	Motor EX40
3010104134	16.1	1	Motor Vanguard 18cv
-	17	1	Explodido 17
-	18	1	Explodido 18
1070100381	19	1	Guarda-correias MGSI para Bipal 90
1070100951	20	1	Forra frente pés
1070100957	21	1	Caixote suporte banco
3010503006	22	1	Forra direita
3010503010	22.1	1	Forra direita para motor Vanguard
1070100950	23	1	Forra inferior
1060100018	24	2	Forquilha grande MGSI
1070100955	25	1	Braço esquerdo do grupo de direcção
1070100952	26	1	Gaveta da Plataforma - BP 120Y
3010054081	27	2	Correia
3010112014	28	1	Polia 2SPA 140
1070100122	29	1	Embraiagem
3010503005	30	1	Forra esquerda
3010087040	31	4	Freio exterior
3010002049	32	1	Cavilha com argola
3010500107	33	2	Farol LED
3010066002	34	1	Depósito combustível (para versão motor Vanguard 18CV)
1070100962	35	2	Abraçadeira para depósito gasolina (para versão motor Vanguard 18CV)
1070100961	35.1	2	Fecho topo abraçadeira (para versão motor Vanguard 18CV)
3010150002	36	1	Taper Lock
3010047009	37	3	Chaveta

morada:
Rua do Ameiro, n.º73 lha
3105-121 Pombal - Portugal


telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568




EXPLODIDO 2 – BIELAS CENTRAIS



EXPLODIDO 2 – BIELAS CENTRAIS

Componente	Cód. Peça	QTD	Nome do componente
1070100525	2.1	9	Rótula fêmea
3010116062	2.2	9	Porca
3010174004	2.3	2	Varão roscado
3010106190	2.4	10	Parafuso
3010048030	2.5	4	Chumaceira
1070100358	2.6	1	Articulação Traseira Direita
3010116219	2.7	4	Porca
1070100089	2.8	10	Porca
3010174004	2.9	1	Varão roscado
1070100289	2.10	1	Varão roscado
1070100289	2.11	1	Varão roscado
1070100357	2.12	1	Articulação Traseira Esquerda
3010174004	2.13	4	Varão Roscado

EXPLODIDO 4 E 5 - GUIADORES



morada:
Rua do Ameiro, n.º73 Ilha
3105-121 Pombal - Portugal

telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568




Mod.128/1

REGULADOR DE LIÇOSAS – EXPLODIDO 4 E 5


Explodido 4 e 5			
Componente	Cód. Peça	QTD	Nome do componente
1070100373	4	1	Tubo guiador Esquerdo
1070100374	5	1	Tubo guiador Direito
3010122012	4.1	2	Punho
1070100292	4.2	1	Braço de direção (Guiador) Direito
3010110002	4.3	4	Perno
1040002038	4.4	4	Casquilho
1070100960	4.5	1	Garfo/Forquilha movimento braço direito BP75
3010002012	4.6	5	Cavilha elástica
1070100356	4.7	2	Eixo das alavancas de articulação
2010023022	4.8	6	Anilha
1040002044	4.9	4	Casquilho em bronze
2010021128	4.11	1	Parafuso
1070100039	4.12	1	Forquilha da articulação esquerda
2010074015	4.13	2	Perno
1070100170	4.14	2	Alavanca esquerda para Bipal 90Y ED
1090100081	4.16	1	Manete acelerador
1020300009	4.17	1	Dispositivo de segurança
3010115014	4.18	1	Lubrificador
3010110014	4.19	2	Perno M6x6 sextavado interior
1070100209	4.20	2	Porca freada cónica
1070100342	4.21	3	Parafuso

EXPLODIDO 6 – REGULAÇÃO LIÇOSAS



EXPLODIDO 6 – REGULAÇÃO LIÇOSAS

1060100007	6	2	Manipulo
2010002018	6.1	2	Rolamento
1060100009	6.2	1	Semfim de Afinação MGSI
1060100009	6.3	1	Semfim de Afinação MGSI
1070100061	6.4	1	Casquilho porta rolamento
1070100061	6.5	1	Casquilho porta rolamento
1060100010	6.6	2	Casquilho Deslizante
1070100254	6.7	1	Tubo Regulador Direito
3010106491	6.8	4	Parafuso
3010116190	6.9	2	Porca
1070100167	6.10	2	Cabo de Aco Regulador MGSI
1070100144	6.11	1	Tubo Regulador Esquerdo
3010002011	6.12	2	Cavilha elastica
1070100244	6.13	2	Manivela de regulação das liçosas






acessórios para indústrias, lda.
equipamentos para pavimentos industriais

28

SUPORTE 2 MOVIMENTOS – EXPLODIDO 17



Componente	Cód. Peça	QTD	Nome do componente
1070100104	17.3	1	Cruzeta para Bipal 90
1070100018	17.4	1	Fixação esquerda da caixa 2 movimentos
3010084010	17.5	2	Freio exterior
1070100019	17.6	1	Fixação direita da caixa 2 movimentos
1070100017	17.7	1	Veio de articulação
1040002050	17.8	2	Casquilho
3010048030	17.9	2	Chumaceira
3010116200	17.10	4	Porca M12 Freada
3010014022	17.11	8	Anilha 12mm
3010106420	17.12	4	Parafuso
3010115033	17.13	2	Lubrificador
3010110030	17.14	1	Perno

morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal

telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983


site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568




Mod.128/1

SUPORTE 1 MOVIMENTO – EXPLODIDO 18



Componente	Cód. Peça	QTD	Nome do componente
1070100105	18.1	1	Fixação da caixa 1 movimento com base de motor
3010106420	18.2	4	Parafuso
3010014022	18.3	8	Anilha
3010116200	18.4	4	Porca Freada
3010048030	18.5	2	Chumaceira
3010110044	18.6	4	Perno roscado

Explodido 14 e 15



Explodido 14 e 15


1070100139	14	1	Caixa redutora completa MGSI Direita Z38
1060100015	14.1	2	Veio principal para caixa redutora Z=38
1060100039	14.2	2	Tampa de rolamento MGSI 90/120
3010134095	14.3	2	Rolamento
3010047028	14.4	2	Chaveta
1070100499	14.5	2	Disco de compressão 90
1020001132	14.6	2	Jogo Lícosa TM75 / BP75
1060100018	14.7	2	Forquilha
1070100179	15	1	Caixa redutora completa esquerda Z38



acessórios para indústrias, lda.
equipamentos para pavimentos industria

31

CAIXA REDUTORA ESQUERDA – EXPLODIDO 15



morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal

telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568




Mod.128/1



acessórios para indústrias, lda.
equipamentos para pavimentos industriais

32

CAIXA REDUTORA DIREITA – EXPLODIDO 14



morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal

telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568



Mod.128/1

CAIXAS REDUTORAS


Componente	Cód. Peça	Nome do componente	Direita Quant.	Esquerda Quant.
1060100034	17	Tampa da caixa redutora Z=38	1	1
1060100017	18	Roda coroa em bronze MGSI direita Z=38	1	-
1070100069	19	Tampa lateral fechada	1	1
1060100036	20	Caixa redutora simples direita MGSI Z=38	1	-
2010011079	21	Sem-fim direito para caixa redutora Z=38	1	-
1070100070	22	Tampa lateral para retentor para caixa redutora Z=38	2	2
1060100015	23	Veio principal para caixa redutora Z=38	1	1
1070100176	50	Roda coroa em bronze MGSI esquerda Z=38	-	1
3010500006	51	Sem-fim esquerdo com haste dupla para caixa redutora Z=38	-	1
1060100037	61	Junta lateral para caixa redutora Z=38	3	3
1060100035	62	Junta da Tampa para caixa redutora Z=38	1	1
3010129008	63	Retentor	1	1
3010129012	64	Retentor	1	1
3010134016	73	Rolamento	1	1
3010134080	74	Rolamento	1	1
3010134015	75	Rolamento	1	1
3010047008	81	Chaveta	2	2
3010084011	87	Freio exterior	1	1
3010124030	90	Respiro com válvula	1	1
3010145015	91	Tampão macho	1	1
3010145012	92	Tampão macho	1	1
1060100106	111	Caixa redutora simples esquerda MGSI Z=38	-	1
3010134023	112	Rolamento	1	1
3010106060	150	Parafuso	8	8
3010106071	151	Parafuso	8	8
3010014041	152	Anilha	16	16
3010105023	158	O-ring	1	1



acessórios para indústrias, lda.
equipamentos para pavimentos industria

34

Cruzeta esquerda completa



morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal

telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983


site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568



Mod.128/1

CRUZETA DIREITA COMPLETA





acessórios para indústrias, lda.
equipamentos para pavimentos industriais

Cruzetas completas

Componente	Cód. Peça	Nome do componente	Direita Quant.	Esquerda Quant.
1060100029	-	Cruzeta completa direita	1	-
1070100055	-	Cruzeta completa esquerda	-	1
1060100046	28	Cruzeta simples direita MGSI 90	1	-
1060100061	30	Alavanca / Joelho esquerdo 90	-	1
1060100058	31	Braço MGSI 90	4	4
1060100047	35	Alavanca / Joelho direito 90	4	-
1070100234	36	Cruzeta simples esquerda MGSI 90	-	4
	93	Lubrificador direito	4	4
3010110048	123	Perno	4	4
3010116014	125	Porca	12	12
3010106047	140	Parafuso	4	4
3010106252	165	Parafuso	4	4

morada:
Rua do Ameiro, n.º73 II ha
3105-121 Pombal - Portugal


telefones:
+351 236 950 568
+351 236 950 768
+351 236 950 983

site:
www.mgsi.pt

fax:
+351 236 950 568



EMBRAIAGEM – EXPLODIDO 29



Embraiagem:

Componente	Cód. Peça	Nome do componente	Quant.
1070100153	055	Polia de embraiagem para Bipal 90	1
1070100034	056	Cubo fixo para Bipal 90	1
1070100140	057	Peso/mordente de embraiagem para Bipal 90	4
1070100159	058	Porta-calços Bipal 90	1
3010100003	059	Mola de tração para embraiagem Bipal 90	2
3010134033	088	Rolamento	2
3010084016	184	Freio exterior	1
3010106063	185	Parafuso	4